




# DUSTER

→ 12.2017



Item Code	8201700147
Artikelbezeichnung	8201715475
Référence Article	



**WARNING:** There is an risk of slipping in case of rain, frost or other favorable conditions to sliding.

Warnung vor Rutschgefahr bei Regen, Frost oder anderen Wetterbedingungen, die das Rutschen begünstigen!

Avertissement concernant le risque de glissement en cas de pluie, du verglas, ou autre conditions favorables au glissement.

**Running board does not interfere with the jack and its use.**

**Dieser Seitentritt beeinträchtigt nicht die Benutzung des Wagenhebers**

*Ce marchepied n'interfère pas avec le cric et son utilisation.*



**1,2 h**



**WARNING:** check the tightening of the set of bolts every 1000 km.

**WARNUNG:** wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen

**ATTENTION:** contrôler le serrage des fixations chaque 1000 km.



**X2**

**ENG**

**Running board**





**D**

**Seitentritt**










**FR**








**Marchepied**


## Running board: 8201700147

No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	L mark position	R mark position
①	1	 Running board (L)	②	1	 Running board (R)		

## Mounting kits: 8201715475

No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	No.	QTY	Name
③	1	 Front Bracket (L)	④	1	 Front Bracket (R)	⑤	1	 Rear Bracket (L)
⑥	1	 Rear Bracket (R)	⑦	1	 Front Bracket 4X4 (L)	⑧	2	 Hex bolt plate (M8-25)
⑨	2	 Hex bolt plate (M12-35)	⑩	8	 Hexagon socket button head screws (M6-16)	⑪	8	 Flat washer D6


No.	QTY	Name	No.	QTY	Name	No.	QTY	Name
⑫	8	 Spring washer D6	⑬	2	 Flange nut M12	⑭	10	 Flange nut M8
⑮	10	 Flat washer D8	⑯	2	 Flat washer D12	⑰	2	 PVC clamping piece Φ8
⑱	2	 PVC clamping piece Φ12						



Installation picture

# DUSTER 4x2

Driving direction  
Direction de Voyage  
Fahrtrichtung



**WARNING:** check the tightening of the set of bolts every 1000 km.


**WARNUNG:** wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen

**ATTENTION:** controller le serrage des fixations chaque 1000 km.

Installation picture

# DUSTER 4x4







Driving direction  
Direction de Voyage  
Fahrtrichtung



**WARNING:** check the tightening of the set of bolts every 1000 km.  
**WARNUNG:** wir schlagen vor, alle 1000 km die korrekte Festigkeit der Befestigungsbolzen zu überprüfen und ggf. nachzuziehen  
**ATTENTION:** controller le serrage des fixations chaque 1000 km.




## Installation Steps




Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201715475	  <b>DUSTER</b>




7




8




9



10









11




12

Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201715475	  <b>DUSTER</b>




Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 8201715475	  <b>DUSTER</b>






19




4mm  
11Nm

20











18mm  
70Nm

21









22





Date Datum Date	Item Code Artikelbezeichnung Réf. Article	Vehicle model Fahrzeugmodell Modèle de Voiture
	8201700147 <sup>+</sup> 8201715475 <sup>+</sup>	  <b>DUSTER</b>





# FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4



# FRONT LEFT 4x4 - VORDER LINKS 4X4 - AVANT GAUCHE 4X4





Date <i>Datum</i> Date	Item Code <i>Artikelbezeichnung</i> Réf. Article	Vehicle model <i>Fahrzeugmodell</i> Modèle de Voiture
	8201700147  8201715475	  <b>DUSTER</b>

**WARNING:** the warranty is not valid unless the fitting follows exactly the instructions given in this document.

**Warnung:** die Garantie erlischt, wenn nicht exakt den Montageanweisungen in diesem Dokument gefolgt wird!

**ATTENTION:** la garantie n'est pas valable si l'assemblage ne suit pas les directions donnés dans cette notice d'installation.

**KBA 31546**  
Type SR e2\*2001/116\*0323\*43  
Type SR e2\*2007/46\*0013\*12

**KBA Approval Certificate**  
**KBA Homologationsdokument**  
**Certifié d'homologation KBA**

